
DEWATERING
PAPER MILL SLUDGE
1a
1c
2
3
3a
4
5
6
7
8
9
10
11
16
17
19
TI
PI
1
13
14
15
20
21
22
23
24
GRINDER
DRYER

FIG. 1